- **Puntos de reparación en consejos populares:**

Servicios que se prestan: Reparaciones a domicilios de equipos electrodomésticos

Olla de presión normal:

- Ajuste de la tapa y el cuerpo de la cazuela.
- Cambio de la junta de la tapa.
- Cambio de la junta de la válvula.
- Sustitución de las arandelas de la tapa y cazuela.
- Sustitución de las válvulas.
- Sustitución de los elementos de sujeción.

Olla arrocera eléctrica:

- Revisión del circuito eléctrico.
- Cambio de fusible.
- Cambio de la resistencia de mantenimiento.
- Cambio de la resistencia de cocción.
- Cambio del cable de alimentación.
- Cambio del cristal visor.
- Ajuste de la cazuela interior.
- Ajuste del cuerpo exterior.
- Reparación del soporte indicador.
- Reparación del conjunto interruptor.
- Sustitución de elementos de sujeción.

Olla de presión eléctrica:

- Revisión del circuito eléctrico.
- Cambio de fusible.
- Cambio de la resistencia de mantenimiento.
- Cambio del cable de alimentación.
- Cambio de la resistencia de cocción.
- Cambio del cristal visor.
- Cambio de la junta del cristal visor y cocción.
- Ajuste de la cazuela interior.
- Ajuste del cuerpo exterior.
- Reparación del soporte indicador
- Reparación del conjunto interruptor.
- Sustitución de elementos de sujeción.
- Reparación de subconjunto del mango.
- Reparación del subgrupo del cuerpo.
- Reparación del Bloque de terminales.
- Reparación del control de alta tensión.

Phoca PDF

- Reparación del panel del control.

Ventilador:

- Cambio de motor.
- Cambio de garganta.
- Cambio de los motores interruptor.
- Cambio del cable de alimentación.
- Cambio de las aspas.
- Cambio del soporte.
- Soldadura de cables.
- Mantenimiento.

Calentador:

- Revisión del cable de alimentación.
- Soldadura del cable a la resistencia.
- Reparación o sustitución de la agarradera.
- Sustitución de la resistencia.

Cocina Eléctrica:

- Revisión del cable de alimentación.
- Soldadura de los cables interiores.
- Reparación o sustitución del termostato de control de temperatura.
- Sustitución de la resistencia.
- Sustitución del mueble.
- Mantenimiento.

Refrigeración Doméstica:

- Reparación con intervención en el sistema.
- Reparación sin intervención en el sistema.

Aire Acondicionado:

- Reparación con intervención en el sistema.
- Reparación sin intervención en el sistema.

Cocina de Inducción:

En las reparaciones se sustituirán los subconjuntos dañados completos y no sus componentes por separado; los técnicos tienen orientado recoger las placas averiadas para su posterior reparación en la industria.

Phoca PDF

- Placa Principal – $80.00 MN.
- Placa de Control(teclado) – $32.00 MN.
- Cubierta superior con cristal – $55.00 MN.
- Ventilador – $13.00 MN.
- Cordón de alimentación – $18.00 MN.
- Bobina – $20.00 MN.
- Base Plástica – $17.00 MN.
- Sensor – $2.00 MN.
- Patas de Goma y Tornillos – 0.25 centavos MN.
- Mano de Obra – $5.00 MN.

Horario: De 7:30 am a 5:30 pm.

- **Locales arrendados a cuentapropistas del territorio:**

Servicios que se prestan: Barbería, peluquería, manicura, reparador de calzado y lustradores de calzado, reparador de fosforera, relojería y reparador de bisuterías.

En los diferentes consejos populares del municipio.

Phoca PDF